

**College van Gedeputeerde Staten
statenbrief**

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu en Mobiliteit

DATUM	21-4-2020	REFERENTIE	M.J.C.J. Evers
ONS NUMMER	820931C3	DOORKIESNUMMER	06-25778983
NUMMER PS	2020MM57	E-MAILADRES	Marjan.evers@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	Rapportage onderzoek gevaarlijk roestvaststaal in overdekte zwembaden	PORTEFEUILLEHOUDER	Dhr. A.J. Schaddelee

Onderwerp Statensbrief: Rapportage onderzoek gevaarlijk roestvaststaal (RVS) in overdekte zwembaden

Voorgestelde behandeling: Ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

In het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) houden we toezicht op de uitvoering van een aantal wettelijke taken van gemeenten. Eén van die taken is Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Sinds januari 2015 hebben we vooral getoetst of gemeenten de basis van deze VTH-taken op orde hebben. In dat kader is beoordeeld of de gemeenten beschikken over de wettelijk vereiste beleidsdocumenten zoals een strategisch beleid, een jaarlijks uitvoeringsprogramma en een jaarverslag en of deze documenten verband met elkaar houden. Daarnaast hebben we vanaf september 2018, aanvullend op onze reguliere toezichttaak, getoetst of gemeenten de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd op naleving van het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit. In deze Regeling is in artikel 5.12 een onderzoeks- en saneringsplicht voor gevaarlijk Roestvaststaal (RVS) in overdekte zwembaden opgenomen.

In het najaar van 2018 heeft statenlid H. Chidi schriftelijke vragen gesteld over de toepassing van gevaarlijk RVS in zwembaden en of de provincie vanuit haar taak als interbestuurlijk toezichthouder gemeenten op hun verantwoordelijkheden in deze wijst. In onze beantwoording van deze vragen, op 12 november 2018, hebben wij vermeld dat vanuit IBT sinds september 2018 wordt getoetst of gemeenten de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd op naleving van de Regeling bouwbesluit 2012 en dat de resultaten van dit onderzoek aan Provinciale Staten bekend worden gemaakt.

Sinds september 2018 tot maart 2020 is er vanuit IBT intensief contact geweest met de gemeenten. Deze vrij lange onderzoeksperiode was nodig omdat niet alle overdekte zwembaden, waarvoor de onderzoeksplicht geldt, in beeld waren bij de gemeenten. Ook waren deskundige onderzoeksbureaus niet altijd direct beschikbaar en verkeerden enkele zwembaden in een renovatiefase.

Samenvatting:

Bepaalde typen roestvaststaal (RVS) zijn niet bestand tegen chloordamp in overdekte zwembaden. In binnen- en buitenland hebben zich de afgelopen decennia verschillende calamiteiten voorgedaan die verband hielden met de toepassing van gevaarlijk RVS. In een overdekt zwembad in Tilburg gebeurde in 2011 een dodelijk ongeval, doordat een met ondeugdelijke RVS-bouten aan het plafond bevestigde geluidbox naar beneden viel. Mede naar aanleiding van dit ongeval is sinds 2016 in de Regeling Bouwbesluit bepaald dat eigenaren van voor publiek toegankelijke overdekte zwembaden vóór 1 januari 2017 moesten aantonen dat er geen dragende delen van gevaarlijk RVS meer in hun zwembad aanwezig waren.

Gemeenten moeten erop toezien dat door de zwembadeigenaren aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Uit onderzoek, eind 2017 verricht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), bleek dat ongeveer de helft van de overdekte zwembaden op dat moment nog niet (volledig) aan de wet- en regelgeving voldeed. Daarom is door Interbestuurlijk Toezicht (IBT), aanvullend op de reguliere IBT-taak, vanaf de tweede helft van 2018 getoetst of de gemeenten in de provincie Utrecht de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd op naleving van het 'RVS-verbod' en zo nodig handhavend zijn opgetreden.

De provincie Utrecht telt 82 zwembaden die onder de onderzoeksplicht van bovengenoemde regeling vallen. Voor 78 van deze zwembaden is inmiddels door de respectieve gemeenten verklaard dat is vastgesteld dat het gevaarlijke RVS waarvoor een directe saneringsplicht geldt, is verwijderd. Bij de overige vier zwembaden worden op korte termijn de laatste aanbevelingen uitgevoerd of eindinspecties verricht. Twee gemeenten gaven aan dat vooral verbouwingen of grootscheepse renovaties van de zwembaden de oorzaak zijn voor deze vertragingen. De betreffende gemeenten zien erop toe dat deze aanbevelingen op korte termijn worden uitgevoerd. IBT monitort de voortgang van het gemeentelijk toezicht.

Meetbaar/ beoogd beleidseffect

Gemeenten zijn door ons aangeschreven over dit onderwerp en aangespoord extra aandacht te geven aan de onderzoeks- en saneringsverplichting voor zwembadeigenaren. Het resultaat is dat de betrokken gemeenten extra toezicht hebben gehouden (voor zover dat nog niet was gebeurd) en dat de zwembadeigenaren voldoen aan de wetgeving, of daaraan binnen afzienbare tijd gaan voldoen.

Financiële consequenties

Niet van toepassing

Vervolprocedure/ voortgang

Voor vier overdekte zwembaden binnen de provincie Utrecht is er nog geen definitieve verklaring van, of namens, het college van B&W beschikbaar, waaruit blijkt dat aan de voorschriften voor RVS op grond van de Regeling Bouwbesluit wordt voldaan. Deze verklaringen verwachten wij binnen afzienbare tijd. Vanuit IBT is hierover contact met de gemeenten. Wij hebben de gemeenten ook gewezen op de zorgplicht ingevolge de Woningwet, voor zover het de aanwezigheid van RVS betreft, waarvoor geen saneringsplicht geldt, maar wel periodieke controles nodig zijn.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten:

Kennis te nemen van deze Statenbrief en van de 'Rapportage onderzoek gevaarlijk roestvaststaal in overdekte zwembaden'.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,